

## 2 PERNOS ROSCA RAISMAN® PARA STIHL P6 X 21MM



**2 PERNOS ROSCA RAISMAN® PARA STIHL P6 x 21mm**  
Descripción General: Los pernos son elementos esenciales en la mecánica de cualquier máquina, permitiendo la correcta unión de diferentes componentes para asegurar la integridad y funcionalidad de la misma. Los pernos de rosca Raisman® para Stihl, con un tamaño de P6 x 21mm, aseguran una sujeción firme y robusta, especialmente diseñados para adaptarse a maquinarias específicas, como ciertos modelos de Stihl, garantizando así un rendimiento seguro y eficiente.  
Características Principales:

- Marca: Raisman®
- Compatibilidad: Diversos modelos de la marca Stihl
- Tamaño: P6 x 21mm
- Material: Aunque la información exacta del material no se especifica, los pernos son comúnmente fabricados con acero o aleaciones para asegurar resistencia y durabilidad.
- Función: Asegurar y mantener en su lugar componentes específicos de la maquinaria.

### Beneficios y Ventajas:

- Resistencia: Fabricados (presumiblemente) con materiales robustos para asegurar una vida útil prolongada y resistencia a las condiciones de trabajo rigurosas.
- Compatibilidad Específica: Diseñados para ser completamente compatibles con ciertos modelos de equipos Stihl, asegurando así una integración sin problemas.
- Seguridad: Proveen una conexión segura y firme entre componentes, reduciendo el riesgo de desprendimientos y mejora la seguridad operativa.

### Uso y Aplicaciones:

- Montaje y Reparación: Ideal para el montaje de nuevos componentes o para reemplazar pernos desgastados o dañados durante las reparaciones.
- Mantenimiento: Utilizados durante las labores de mantenimiento para asegurar o reasegurar partes que pueden haberse aflojado con el tiempo y uso.
- Construcción de Equipos: Puede ser usado en la

### Instrucciones de Uso y Cuidado:

- **Instalación:** Asegurarse de que los pernos se instalen de manera firme y en los orificios correspondientes, evitando sobretensarlos y dañar las roscas.
- **Verificación:** Realizar chequeos periódicos para confirmar que los pernos siguen estando bien asegurados y en buen estado.
- **Reemplazo:** Sustituir de manera inmediata cualquier perno que muestre signos de desgaste, corrosión, o daño.

### Recomendaciones:

- **Utilización de Herramientas:** Asegurarse de utilizar las herramientas adecuadas para la instalación de los pernos para evitar daños en las roscas o en los componentes circundantes.
- **Consultar Manual del Fabricante:** Referirse al manual del fabricante de la maquinaria específica para guías de instalación y especificaciones exactas de los pernos.
- **Comprobación de Compatibilidad:** Asegurar que los pernos son completamente compatibles con el modelo de maquinaria con el que se está trabajando.

**Conclusión:** Los pernos de rosca Raisman® de tamaño P6 x 21mm ofrecen una solución de fijación robusta y confiable para diversos modelos de máquinas Stihl, garantizando seguridad y estabilidad en el ensamblaje y uso de los equipos. Implementar un mantenimiento adecuado y chequeos regulares asegurará que los componentes permanezcan firmemente unidos y en perfectas condiciones operativas, optimizando la vida útil del equipo.

**CÓDIGO:** P6 210

**Precio:** \$1.000

(IVA incluido)

[Ver más](#)

### Descripción

2 PERNOS ROSCA RAISMAN® PARA STIHL P6 X 21MM

---